



文章名: LA8-FIRMWARE-README\_TB\_EN\_1-5-1-2a

発行日: 2011年10月

©2011 L-ACOUSTICS®. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written consent of the publisher.

## 警告



互換性

LA8 FIRMWARE 1.5.1.2 は、LA NETWORK MANAGER ソフトウェアバージョン 1.2.0.102 以上に対応します。

## パック内容

LA8\_FIRMWARE\_pack\_1-5-1-2.zip のフォルダーは L-ACOUSTICS®のウェブサイト([www.l-acoustics.com/la8](http://www.l-acoustics.com/la8))からダウンロードできます。フォルダーには下記の関連書類が含まれています。

LA8_FIRMWARE_1-5-1-2	LA8 FIRMWARE 1.5.1.2 を含むフォルダー
LA8-FIRMWARE-README_TB_ML_1-5-1-2a.pdf	新しい LA8 ファームウェア 1.5.1.2 の情報
LA8-PRESET-LIBRARY-README_TB_ML_2-3a.pdf	新しい LA8 プリセットライブラリー2.3 (ファームウェアに含まれています)
LA4-8-FIRMWARE-UPDATE_TB_ML_2-2.pdf	ファームウェアのアップデート手順の説明
LA4-8-PRESET-LIBRARIES_UM_ML_2-2-2-3a.pdf	LA8 プリセットライブラリーのユーザーマニュアル

## 新しい機能

LA8 ファームウェア 1.5.1.2 に含まれている新しい機能は次のとおりです。

- LA NETWORK MANAGER 2.0 (次期リリース版) への対応。LA8 プリセットライブラリー2.3 (ファームウェアと共に自動的にインストールされます)。LA8 プリセットライブラリーの情報をご参照ください。

## 過去リリースされたバージョン

2007年10月	LA8 ファームウェア 1.2.1.0
2008年4月	LA8 ファームウェア 1.2.4.0 <ul style="list-style-type: none"><li>主な修正: ユニット起動時にカレントプリセットの削除・モディファイができる不具合を修正しました。カレントプリセットのメモリーロケーションを正しく表示するように修正しました。</li></ul>
2009年8月	LA8 ファームウェア 1.3.0.32 <ul style="list-style-type: none"><li>新しい LF パワーマネジメントシステム (アタック信号に対する最大出力の供給と長期間 RMS に対する保護の最適化)この結果 LF のヘッドルームが 1.5dB 改善されます。</li><li>ユニットを再起動せずに IP アドレスの変更ができるようになりました。</li><li>主な修正: 無信号時にロード LED が点灯する不具合を修正しました。ファームウェアのアップデート手順を改善し、スタートアップクラッシュが発生する不具合を修正しました。ネットワークの安定性を改善しました。</li></ul>
2010年10月	LA8 ファームウェア 1.4.1.23 <ul style="list-style-type: none"><li>新しい LA-AES3 AES/EBU インプットボードサポート。</li><li>新しい DISPLAY プログラム。</li><li>主な改良された項目: <b>LOAD preset</b> および <b>DELETE preset</b> 機能が正常に動作するように修正しました。<b>STORE preset</b> 機能が正しいプリセットバージョンナンバーを保存するように修正しました。 <b>トータルインプットディレイ</b> の最大値を 500ms に延長しました。 <b>アウトプットチャンネルディレイ</b> の最大値を 25ms から 35ms に変更しました。</li></ul>